



# TEKNISK INFORMATION

GRUPP O4

SV 219-65

BR 1F18F9

2.2.65

## DUNLOP SP41 DÄCK

BMC 850  
Cooper  
Cooper "S"  
BMC 1100

Förfrågningar har erhållits beträffande lämpligheten av att montera SP41 däck på dessa vagnar.

1. BMC 850  
Cooper

SP41 slanglösa däck (145-10) har godkänts. Skall endast användas i vagnsats. <sup>x</sup> Ringtryck är fram 1,97 kg/cm<sup>2</sup> (28 lb/sq. in.) bak 1,83 kg/cm<sup>2</sup> (26 lb./sq. in.).

2. Cooper "S"

SP41 med slangar har godkänts. Övriga detaljer som under 1.

3. BMC 1100

SP41 däck har ännu ej godkänts, beroende på "kärvhet" vid lägre hastigheter, och är därför användandet av dessa däck ej godkänt.

<sup>x</sup> VIKTIGT

Montering av SP41 däck på endast framhjulen förhöjer överstyrning.  
Monterade endast på bakhjulen förhöjer understyrning.